


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

25.06.2024

Марка	Mazda	Модель	CX-7
Год	01/01/2008	Пробег	229404 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Красный
Двигатель	2260 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Мутные фары-рассеиватель
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Х.С.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	Не горит индикация на кнопке обогрева сиденья водителя
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Х.С.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром; Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Х.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Снил номер на раме; На кузове снил
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Х.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X		Код по преднатяжителю ремня водителя
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Износ чехлов амортизаторов
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Отсутствует рубашка радиатора в нижней части; Отсутствует рубашка радиатора в нижней части
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Коробка переключения передач		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Запотевание хвостовика редуктора; Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Зпотевание сальника левой оси
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	

9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Евдокименко Е.В. Подпись:		Ефимова Н.В. Подпись:	Телефон:	Дата: