

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.1.Комплектация: Средняя ,ткань, кондиционер, мультируль 2.Птс: Дубликат 3.Владельцы: 2 4.Кол-во свободных полей: 4 5.Гарантия: нет 6.Сервиса: нет 7.Кол-во ключей: 1 8.Прохождение ТО (отметки): нет 9.Программа импортера: нет 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11.Покраски и работы: капот, передняя левая дверь, переднее правое крыло –вторичный окрас! 12.Повреждения: Сколы по кузову, притерт передний бампер, не горит передняя левая ресничка габарита (светодиод на фаре) 13.Диагностика: Задний моторчик стеклоочистителя не работает, разбито зеркало в козырьке пассажира, По коробке есть ошибки (U102500, P085000, P189A, P166C,P00819, 02111) Забиты радиаторы-промывка, запотевание передней крышки ДВС, Замят задний левый диск, не работает правый обогрев зеркала, Низкий уровень масла ДВС, СВЕЧИ в нагаре, Компрессия везде 12,5!

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Левый габарит не горит; 2. Не исправен задний стеклоочиститель (мотор); 3. Разбито зеркало в правом козырьке; 4. Ошибки: U102500, P08500, P189A, P166C, 00819, 02111; 5. Забиты радиаторы (мыть); 6. Замят левый задний диск; 7. Течь масла через переднюю крышку ДВС - требуется замена прокладки; 8. Не обогревается зеркало правое; 9. Лючок топливного бака - не закрывается; 10. Отсутствует масло в ДВС, на свечах - масляный нагар; 11. Компрессия 12,5 во всех цилиндрах;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да