


**Акт осмотра автомобиля**

г. Санкт-Петербург

15.11.2024

|                        |                    |                           |                 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка                  | Ford               | Модель                    | Mondeo          |
| Год                    | 01/01/2011         | Пробег                    | 280000 км       |
| ВИН                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет                      | Черный          |
| Двигатель              | 1999 см / Бензин   | Коробка передач           | коробка-робот   |
| Тип кузова             | Седан              | Привод                    | передний привод |
| ПТС                    | Дубль              | Кол-во регистраций        | 4               |
| Кол-во ключей          | 1                  | Гарантия до               | 27.06.2014/Нет  |
| Предварительная оценка |                    | Второй комплект колес/шин | Нет             |

**Осмотр состояния ЛКП, мкр**



**Повреждения экс- и интерьера**

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

**Результаты диагностики**

| <b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке<br/>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b> |  |                                      |   |                            |   |
|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
|  |  | Необходимо<br>принять<br>меры<br>(К) | Рекомендуется<br>принять<br>меры<br>(Ж) | Внешне в<br>порядке<br>(З) | Комментарий   |
| <b>Внешний осмотр</b>  |  |                                      |   |                            |   |
| 1  | Фары: габариты, ближний, дальний свет                    | X                                    |   |                            | Конденсат/влага в левой фаре;<br>Конденсат/влага в правой фаре; Повреждена<br>фара правая, левая Ошибка неисправность в<br>работе фар Неисправность ДХО |
| 2  | Указатели поворота, аварийная<br>сигнализация            |                                      |   | X                          |   |
| 3  | Передние ПТФ   |                                      |   | X                          |   |
| 4  | Парктроник передний                                      |                                      |   | X                          |   |
| 5  | Подсветка номера   | X                                    |   |                            | Не горит правая подсветка номера  |
| 6  | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал                     |                                      |   | X                          |   |
| 7  | Фонари заднего хода                                      |                                      |   | X                          |   |
| 8  | Парктроник задний  |                                      |   | X                          |   |
| 10   | Ветровое стекло - состояние                              | X                                    |   |                            | Трещина лобового стекла   |
| 11   | Стеклоочиститель передний                                |                                      |   | X                          |   |
| 12   | Омыватель фар  | X                                    |   |                            | Не работает   |
| 14   | Работа наружных замков                                   |                                      |   | X                          |   |
| Комментарии, примечания  |  |                                      |   |                            |   |
| Проверил:  |  |                                      |   |                            | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен.:  |  |                                      |   |                            |   |
| <b>Внутренний осмотр</b>   |  |                                      |   |                            |   |
| 1  | Подогрев сидений: Водительское сиденье                   |                                      |   | X                          |   |
| 2  | Звуковой сигнал  | X                                    |   |                            | Поврежден; Слабый сигнал  |
| 3  | Проверка работы ЦЗ                                       |                                      |   | X                          |   |
| 4  | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье                  |                                      |   | X                          |   |
| 5  | Внутреннее освещение                                     |                                      |   | X                          |   |
| 11   | Проверка стеклоподъемников                               |                                      |   | X                          |   |
| 12   | Проверка наружных зеркал                                 |                                      |   | X                          |   |
| 13   | Электрорегулировка сидений                               |                                      |   | X                          |   |
| 14   | Память сидений   |                                      |   | X                          | Память ПЛ   |
| 17   | Состояние панели приборов                                |                                      |   | X                          | Потертости  |
| 18   | Состояние обивки потолка                                 |                                      | X                                       |                            | Загрязненность сильная  |
| 19   | Работа системы<br>вентиляции/кондиционирования/отопителя | X                                    |   |                            | Не работает АС  |
| 21   | Проверка стояноч. тормоза                                |                                      | X                                       |                            | Увеличенный свободный ход   |
| 22   | Аудиосистема (мультируль)                                |                                      |   | X                          |   |
| 23   | Обогрев ветрового стекла                                 |                                      | X                                       |                            | Повреждены нити обогрева заднего стекла,<br>обогревает не полностью   |
| 24   | Обогрев заднего стекла                                   |                                      |   | X                          |   |
| 26   | Работа ЦЗ лючка топливного бака                          |                                      |   | X                          |   |
| 27   | Состояние обивки багажного отделения                     |                                      |   | X                          | Загрязненность  |
| 28   | Запасное колесо, домкрат, шлатный<br>инструмент          |                                      |   | X                          |   |
| 30   | Состояние обивки сидений: Водительское<br>сиденье        |                                      | X                                       |                            | Растрескивание; Сильная продавленность;<br>Загрязненность; Потертость, замятость  |
| 31   | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское<br>сиденье       |                                      | X                                       |                            | Растрескивание; Сильная продавленность;<br>Загрязненность; Потертость, замятость  |
| 32   | Состояние обивки сидений: Заднее левое<br>сиденье        |                                      |   | X                          | Потертость, замятость; Загрязненность   |
| 33   | Состояние обивки сидений: Заднее правое<br>сиденье       |                                      |   | X                          | Потертость, замятость; Загрязненность   |
| 34   | Состояние обивки дверей: Водительская<br>дверь           |                                      | X                                       |                            | Потертости, загрязнённость  |
| 35   | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская<br>дверь          |                                      | X                                       |                            | Потертости, загрязнённость  |
|  | Состояние обивки дверей: Задняя левая                    |                                      |   |                            |   |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 36 | дверь   |   | X |   | Потертости, загрязнённость  |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь                                      |   | X |   | Потертости, загрязнённость  |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника                                   |   |   | X |   |
| 39 | Состояние накладок педалей  |   |   | X | Затерты накладки  |
| 40 | Состояние рулевого колеса   | X |   |   | Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Повреждено              |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |   |   | X |   |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)                           |   |   | X |   |
| 43 | Состояние рукоятки КПП  |   | X |   | Стерта структура  |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега  |   |   | X | Нет данных  |
| 45 | Запуск двигателя  | X |   |   | Посторонние шумы стуки при пуске/работе двс<br>Горит ошибка двигателя |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен.: |               |

**Проверка под капотом**

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1  | Интеркуллер  |   | X |   | Загрязнен  |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов   |   |   | X |  |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание   | X |   |   | Течь масла по корпусу насоса тнвд на стыке с ГБЦ   |
| 5  | Катушки зажигания  |   |   | X |  |
| 6  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 7  | Состояние подушек КПП  |   |   | X |  |
| 8  | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  | X |   |   | Течь с турбокомпрессора; Ошибки по управлению турбокомпрессором  |
| 12 | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 13 | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание   | X |   |   | Уровень масла на минимальной отметки Течь масла по корпусу насоса тнвд на стыке с ГБЦ<br>Течь из под вакуумного насоса |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор                               |   |   | X |  |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |   | X |   | Запотевание прокладки клапанной крышки   |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   |   | X |  |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка          | X |   |   | Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки   |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X |   |   | Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов  |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание                                | X |   |   | Низкая эффективность тормозной системы   |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен.: |               |

| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек                            |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| 1  | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)  |   |   | X |   |
| 2  | Вин номер (читается, соответствует ПТС)  |   |   | X |   |
| 3  | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)  |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| Проверил:  |  |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |   |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) |  |   |   |   |   |
| 1  | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | X |   |   | Рывки удары при начале движения Удары толчки при переключении       |
| 6  | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой   | X |   |   | Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера |
| 7  | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой  | X |   |   | Нет возможности подключиться; Нет связи по ОБД разъему              |
| 8  | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска  |   |   | X |   |
| 9  | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)        | X |   |   | Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС             |
| 10   | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни  | X |   |   | Рывки КПП при трогании  |
| 11   | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей  |   |   | X |   |
| 12   | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей  | X |   |   | Неисправность в работе Течь турбокомпрессора                        |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| Проверил:  |  |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |   |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть                   |  |   |   |   |   |
| 1  | Передние ступичные подшипники  | X |   |   | Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого            |
| 2  | Колодки тормозные передние   |   |   | X |   |
| 3  | Диски тормозные  |   | X |   | Износ дисков менее 50%  |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   |   | X |   |
| 5  | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости         |   | X |   | Рекомендована профилактическая очистка суппортов                    |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| Проверил:  |  |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |   |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть                     |  |   |   |   |   |
| 1  | Задние ступичные подшипники  |   |   | X |   |
| 2  | Колодки тормозные задние   | X |   |   | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше                           |
| 3  | Диски тормозные/барабаны   | X |   |   | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков                   |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   |   | X |   |
| 5  | Проверка стояночного тормоза   |   | X |   | Увеличенный свободный ход   |
| 6  | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости           |   | X |   | Рекомендована профилактическая очистка суппортов                    |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| Проверил:  |  |   |   |   | Степанов А.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |   |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля               |  |   |   |   |   |
| 1  | Радиатор кондиционера  |   | X |   | Забиты соты радиатора   |
| 2  | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |   |   | X |   |
| 4  | Шины/колесные диски  | X |   |   | Резина изношена свыше 80%- требуется                                |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| Комментарии, примечания  |  | замена; Установлена резина не по сезону |   |   |  |
| Проверил:  |  | Степанов А.Ю.                           |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>           |  |   |   |   |  |
| 1  | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки                                   |   |   | X |  |
| 2  | Стойки/ втулки стабилизатора передние  | X                                       |   |   | Люфт стоек переднего стабилизатора   |
| 3  | Рулевые тяги/наконечники   |   |   | X |  |
| 4  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   | X                                       |   |   | Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки   |
| 5  | Коробка переключения передач   | X                                       |   |   | Течь поддона КПП; Рыбки при трогании; Удары при переключении передач   |
| 6  | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X |  |
| 7  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)                                     | X                                       |   |   | Порваны пыльники   |
| 8  | Наличие защиты картера   | X                                       |   |   | Повреждена защита; Сломаны крепежные болты   |
| 9  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание                                       | X                                       |   |   | Течь поддона ДВС; Течь передней крышки   |
| 11   | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | X                                       |   |   | Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС |
| 12   | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)                                    | X                                       |   |   | Вырезан катализатор  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  | Степанов А.Ю.                           |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>             |  |   |   |   |  |
| 2  | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры                                   | X                                       |   |   | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг  |
| 3  | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X |  |
| 4  | Стойки/ втулки стабилизатора задние  |   |   | X |  |
| 5  | Выхлопная система (глушитель)  | X                                       |   |   | Прогорел глушитель; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба   |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  | Степанов А.Ю.                           |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b> |  |   |   |   |  |
| 2  | Проверка лонжеронов передних   |   |   | X |  |
| 3  | Проверка лонжеронов задних   |   | X |   | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне  |
| 4  | Проверка порогов на предмет сварки, замены                                     | X                                       |   |   | Змят левый порог   |
| 5  | Проверка передней панели кузова  |   |   | X |  |
| 6  | Проверка задней панели кузова  |   |   | X |  |
| 7  | Проверка днища кузова  |   | X |   | Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)   |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  | Степанов А.Ю.                           |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|  |  |                           |          |       |
|--|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:                                      |  |                           |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу Старовойтов МА<br>Подпись: |  | Садовский АВ.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |