


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.07.2024

Марка	Mazda	Модель	3
Год	01/01/2011	Пробег	228565 км
ВИН	JMZBL12Z501273999	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.08.2013/Нет
Предварительная оценка	700000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь передняя правая		Царапина
Крыло заднее левое		Потертость
Крыло переднее левое		Потертость
Крышка или дверь багажника		Вмятина
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Омыватель фар
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Иммоилайзер
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Bluetooth
- 25 USB порт
- 26 Мультируль
- 27 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 28 Электроподъемники передние
- 29 Электроподъемники задние
- 30 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Затерты стекла на Фарах
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	X			Не горит левый стоп сигнал; Не горит левый стоп сигнал
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
4			X	
5			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	Требуется профилактика механизмов
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание сальника коленчатого вала передний
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Губарь Р.В.					
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил: Губарь Р.В.					
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Губарь Р.В.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше

3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Закисли направляющем передних суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Закисли направляющем задних суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера	X			Коррозия защиты; Коррозия защиты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X		Отсутствует тепловая защита
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорел глушитель; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Прогорел глушитель; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:					Губарь Р.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	

6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Губарь Р.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Мульцин К.А. Подпись:		Боннибов В.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: