

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Общая информация:**

Хендэ ix 35 АТ 2012

Полный привод

Пробег 125 000

1 хоз

Окрас, задний бампер и крышка багажника.

**Задиры ДВС**

Притерты ПП крыло, ПП дверь

Вмятина на крышке багажника, повреждения на водит сиденье.

**Диагностика:**

не работает камера зад вида, парктроник. Критично низкий уровень масла, диски колодки в круг. с/б передней подвески.  
Задиры 3-4 цилиндров, стук мотора при пуске на холодную

| Название                 | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен             | Да       |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |
| Дубликат ПТС             |          |