


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

28.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Santa Fe
Год	01/01/2012	Пробег	105562 км
ВИН	KMHSN81BDCU894839	Цвет	Черный
Двигатель	2359 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный частичный окрас, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Легкосплавные диски R17
- 11 Комплект шин R17
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые задние
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система помощи при спуске
- 34 Система помощи при подъеме
- 35 Антипробуксовочная система
- 36 Антиблокировочная система (ABS)
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Навигационная система
- 40 Bluetooth
- 41 Подогрев передних сидений
- 42 Передний центральный подлокотник
- 43 Электропривод складывания зеркал
- 44 Мультируль
- 45 Активная подвеска
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Индикатор внешней температуры
- 53 Датчик света
- 54 Датчик дождя
- 55 Защита картера двигателя
- 56 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12	X			Повреждено левое зеркало
16			X	
19			X	
21	X			Не держит
22			X	
26			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
40			X	
44		X		Стерта структура
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	

12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются ошибки по системе очистки ОГ, полному приводу
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Требуется обслуживание
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Успенский М.Д. Подпись:		Веселов С.В. Подпись:	Телефон:	Дата: