


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

24.08.2024

Марка	Audi	Модель	A4
Год	01/01/2008	Пробег	367873 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	14.08.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Пахомов Н.С. Подпись:		Мировидов С.А. Подпись:		Телефон:	Дата: