


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.06.2024

|                        |                   |                           |                        |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка                  | Renault           | Модель                    | Sandero                |
| Год                    | 01/01/2011        | Пробег                    | 120165 км              |
| ВИН                    | X7LBSRBYABH471882 | Цвет                      | Черный                 |
| Двигатель              | 1598 см / Бензин  | Коробка передач           | автоматическая коробка |
| Тип кузова             | Хэтчбек 5 дв.     | Привод                    | передний привод        |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 3                      |
| Кол-во ключей          | 1                 | Гарантия до               | /Нет                   |
| Предварительная оценка | 400000            | Второй комплект колес/шин | Нет                    |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Автоматический корректор фар
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Иммобилайзер
- 22 ESP
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Электроподъемники задние
- 29 Темный салон
- 30 Индикатор внешней температуры
- 31 Датчик света
- 32 Датчик дождя
- 33 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна |                             |                                |                      |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|   | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий  |
| <b>Внешний осмотр</b>   |                             |                                |                      |  |
| 1   |                             | X                              |                      | Не горит лампа левого ближнего света                         |
| 2   | X                           |                                |                      | Отсутствует крышка правого повторителя                       |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   |                             |                                | X                    |  |
| 6   |                             |                                | X                    |  |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    |  |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             | X                              |                      | Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11  |                             |                                | X                    |  |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             |                                | X                    |  |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             |                                | X                    |  |
| 17  |                             |                                | X                    |  |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| Комментарии, примечания   |                             |                                |                      |  |
| Проверил:   |                             |                                |                      | Селяков МВ.  |
| Клиент ознакомлен::   |                             |                                |                      |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>  |                             |                                |                      |  |
| 1   |                             |                                | X                    |  |
| 2   | X                           |                                |                      | Не работает сигнал; Не работает сигнал                       |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   |                             |                                | X                    |  |
| 6   |                             |                                | X                    |  |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    |  |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             |                                | X                    |  |
| 11  |                             |                                | X                    |  |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             |                                | X                    |  |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             |                                | X                    | Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики               |
| 17  |                             | X                              |                      | Царапины; Следы скотча; Царапины; Следы скотча               |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| 19  | X                           |                                |                      | Не работает АС; Отсутствует фреон                            |
| 20  |                             |                                | X                    |  |
| 21  |                             |                                | X                    |  |
| 22  |                             |                                | X                    |  |
| 23  |                             |                                | X                    |  |
| 24  |                             |                                | X                    |  |
| 25  |                             |                                | X                    |  |
| 26  |                             |                                | X                    |  |
| 27  |                             |                                | X                    | Потертость, замятость; Потертость, замятость                 |
| 28  |                             |                                | X                    |  |
| 29  |                             |                                | X                    |  |
| 30  |                             |                                | X                    |  |
| 31  |                             |                                | X                    |  |
| 32  |                             |                                | X                    |  |
| 33  |                             |                                | X                    |  |
| 34  |                             |                                | X                    |  |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь                                       |  |  | X |  |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь                                       |  |  | X |  |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь                                      |  |  | X |  |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника                                   |  |  | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 39 | Состояние накладок педалей  |  |  | X |  |
| 40 | Состояние рулевого колеса   |  |  | X |  |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |  |  | X |  |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)                           |  |  | X |  |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика                       |  |  | X |  |

Комментарии, примечания

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Проверил:          | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: |             |

**Проверка под капотом**

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1  | Интеркуллер  |   |   | X |  |
| 2  | Состояние приводных ремней   |   |   | X |  |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание   |   |   | X |  |
| 6  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 7  | Состояние подушек КПП  | X |   |   | Надрыв нижней подушки  |
| 8  | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 12 | Проверка генератора  |   | X |   | Шум подшипников  |
| 13 | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 14 | Двигатель  |   | X |   | Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор  |   |   | X |  |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |   | X |   | Запотевание прокладки клапанной крышки; Запотевание в свечных колодцах                                   |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   | X |   | Шум ролика приводного ремня  |
| 23 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка                           |   |   | X |  |
| 24 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)   |   |   | X |  |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X |   |   | Шум в районе цепи ГРМ  |

Комментарии, примечания

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Проверил:          | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: |             |

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)                               | X |  |   | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС)                                     |   |  | X |   |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) |   |  | X |   |

Комментарии, примечания

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Проверил:          | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: |             |

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях |  | X |   | Запотевание корпуса АКПП Коррозия поддона |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой  |  |   | X |   |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой   |  |   | X |   |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска  |  |   | X | 11гв                                      |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 6   | Работа системы климат-контроля - считывание жидкостей с расшифровкой   | X |   |   | Нет фреона в системе; Нет фреона в системе  |
| 7   | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой  | X |   |   | Имеются ошибки в блоке управления двигателем Неисправность Горит сигнальная лампа Чек на приборной панели Имеется ошибка в блоке комфорта ЦЭКБС |
| 8   | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска  |   |   | X |   |
| 9   | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор |   |   | X |   |
| 10  | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни  |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |   |   |
| Проверил:   |  |   |   |   | Селяков МВ.   |
| Клиент ознакомлен::   |  |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>     |  |   |   |   |   |
| 1   | Ступичные подшипники   |   |   | X |   |
| 2   | Колодки тормозные  |   |   | X |   |
| 3   | Диски тормозные  | X |   |   | Износ дисков более 80%  |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   | X |   | Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого   |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |   |   |
| Проверил:   |  |   |   |   | Селяков МВ.   |
| Клиент ознакомлен::   |  |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>       |  |   |   |   |   |
| 1   | Ступичные подшипники   |   |   | X |   |
| 2   | Колодки тормозные  |   |   | X |   |
| 3   | Диски тормозные/барабаны   |   |   | X |   |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |   |   | X |   |
| 5   | Проверка стояночного тормоза   |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |   |   |
| Проверил:   |  |   |   |   | Селяков МВ.   |
| Клиент ознакомлен::   |  |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b> |  |   |   |   |   |
| 1   | Радиатор кондиционера  |   |   | X |   |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   | X |   |   | Течь радиатора; Течь радиатора  |
| 3   | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание  |   |   | X |   |
| 4   | Шины/колесные диски  |   |   | X | 3422гв  |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |   |   |
| Проверил:   |  |   |   |   | Селяков МВ.   |
| Клиент ознакомлен::   |  |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>        |  |   |   |   |   |
| 1   | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки   |   | X |   | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов  |
| 2   | Стабилизатор/Стойки/втулки   | X |   |   | Износ втулок стабилизатора  |
| 3   | Рулевые тяги/наконечники   | X |   |   | Люфт левой рулевой тяги   |
| 4   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   | X |   |   | Люфт рулевой рейки  |
| 5   | Коробка переключения передач   |   |   | X |   |
| 6   | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X |   |
| 7   | Состояние пыльников днища кузова (пластик)   |   |   | X |   |
| 8   | Наличие защиты картера   |   |   | X |   |
| 9   | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание   | X |   |   | Течь поддона ДВС; Запотевание на стыке ДВС и АКПП   |
| 10  | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал                                 |   |   | X |   |
| 11  | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы   |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания   |  |   |   |   |   |
| Проверил:   |  |   |   |   | Селяков МВ.   |
| Клиент ознакомлен::   |  |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>          |  |   |   |   |   |
| 1   | Задняя балка (не подрамник)  |   | X |   | Растрескивание сайлентблоков  |
| 2   | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры   |   |   | X |   |
| 3   | Тормозные шланги, трубки   |   | X |   | Коррозия  |
| 4   | Стабилизатор/Стойки/втулки   |   |   | X |   |
| 5   | Выхлопная система (глушитель)  | X |   |   | Счет глушитель в районе стыка   |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| 6  | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины |   |   | X |  |
| 7  | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы                           |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Селяков МВ.  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b> |  |   |   |   |  |
| 1  | Проверка рамы а/м (при наличии)  |   |   | X |  |
| 2  | Проверка лонжеронов передних   | X |   |   | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Попнут правый лонжерон; Замят лонжерон правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Попнут правый лонжерон; Замят лонжерон правый |
| 3  | Проверка лонжеронов задних   |   |   | X |  |
| 4  | Проверка порогов на предмет сварки, замены   |   |   | X |  |
| 5  | Проверка передней панели кузова  |   | X |   | Замятие левого брызговика моторного  |
| 6  | Проверка задней панели кузова  |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Селяков МВ.  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|  |  |                           |          |       |
|--|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:  |  |                           |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Бехтерев А.К.<br>Подпись: |  | Назарова К.Е.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |