


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

25.04.2024

Марка	Mazda	Модель	СХ-5
Год	01/01/2013	Пробег	103012 км
ВИН	RUMKE1978DV005220	Цвет	Синий
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.03.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Ремонт	
Дверь передняя правая	Ремонт	
Крыло заднее левое	Деталь заменена,Ремонт	
Крыло переднее левое	Ремонт	
Крыло переднее правое	Ремонт	
Левая задняя стойка	Ремонт	
Правая задняя стойка	Ремонт	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Подушки безопасности боковые
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Парктроник
- 16 Антипробуксовочная система
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Камера заднего вида
- 19 Bluetooth
- 20 USB порт

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не сработал
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9	X			Стук в системе рулевого управления.
10			X	
11			X	
12	X			Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало; Не работает регулировка
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::					

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Задиры на зеркале цилиндра
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::					

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Касимов С.С.
Клиент ознакомлен::					

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	

3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Корроз сост
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Расслоение сот, запотевание трубок АС.
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ, 13 год.

Комментарии, примечания

Проверил:	Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	Следы масла по корпусу АКПП.
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Касимов С.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ сб, корроз сост задней подвески.
3	Тормозные шланги, трубки			X	

4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Корроз сост выхлопной системы
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Касимов С.С.

Клиент ознакомлен: _____

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замена левого заднего крыла.
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Касимов С.С.

Клиент ознакомлен: _____

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Ашотян С.Г. Подпись:		Бугенко В.А. Подпись:		Телефон:	Дата: