

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	С
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	С
Капот:	О
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Из отчета автотеки. ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

Примечание:

Сколы на порогах, арках.

3. Технический осмотр

Примечание:

Низкий уровень жидкости в бачке омывателя, требуется проведение ТО, повреждены пороги, много сколов и царапин по ЛКП, скрипит стекло в двери водителя и опускании. Потёртости на руле. Ошибки: до ДВС - смесеобразование, по АКПП - сигнал оборотов, по исполнительному элементу запираения лючка топливного бака. Засорены дренажные отверстия, течь масла в районе вакуумного насоса, весь ДВС в верхней части: крышка ГБЦ, впускной коллектор - имеют следы масла - требуется удаление и дефектовка. Течь охлаждающей жидкости из корпуса термостата. Следы недавнего снятия впускного коллектора, вмятины на интеркуллере, следы масла в расширительном бачке. Не весть крепеж защиты ДВС, порван сайлентблок нижнего несущего рычага передней подвески справа - к подрамнику, люфт соединительных тяг и втулок переднего стабилизатора, износ ПТК-85%, ЗТК-70% - изношены передние и задние тормозные диски. Повреждена передняя малая защита левого порога - некритично, следы масла на шлангах к радиатору АКПП, дребезг в приемной трубе, замутнена правая фара, компрессия 10-10,5 Бар - в всех цилиндрах, свечи черного цвета, при эндоскопировании видны следы масла в цилиндрах, слышен посторонний звук в районе ТНВД (стук) - при снятии разъёма с ТНВД звук исчезает, ключ не проворачивается в личинке замка.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет