


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

24.04.2024

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | Ford | Модель | Focus |
| Год | 01/01/2013 | Пробег | 111279 км |
| ВИН | X9FMXHEEBMJ77051 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1596 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 03.04.2016/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Дверь задняя левая | Вторичный частичный окрас | |
| Крыло заднее левое | Вторичный частичный окрас | коррозия |
| Крыло переднее левое | Вторичный окрас, Ремонт | |
| Крышка или дверь багажника | Вторичный окрас, Ремонт | |
| Левая передняя стойка | Вторичный окрас, Ремонт | |
| Стекло ветровое(лобовое) | x | x |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 20 Электрообогрев лобового стекла
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Isofix/LATCH
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Регулировка сидений водителя по высоте
- 32 Парктроник задний
- 33 Лобовое стекло с подогревом
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|----------|--|----------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Исмаилов Р.И. Подпись: | | Подпись: | | Телефон: |
| | | | | Дата: |