

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	О
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

Имеются загрязнения

Примечание:

Присутствует окрас нижней части левой центральной стойки .
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Уровень масла - 50% .Свечи зажигания - рек-ся замена .Ремень грм - замена регламент .ЭБУ ДВС - пропуски зажигания в 4 цилиндре. ПТК - замена.ПТД - замена.ЗТК - замена.ЗТД - замена.ДВС - запотевание клапана вентиляции картерных газов.Компрессия в цилиндрах:1- 12,2 2- 10,3 3- 12,0 4- 10,7 НЕ РАБОТАЕТ ТУРБИНА

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД

Да