

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Общая информация:

2014г. 2,0 ркпп, Тип привода: Полный, 225 л/с, 2 владельца, 2 ключ (и один сервисный)

Комплектация: Два S-line, климат отдельный. Парктроники (перед/зад)

Кузов: сколы краски (капот, крылья передние и задние), вмятина на капоте.

Окрас: Капот 170мкр

Было сделано большое ТО на 120000 км(замена цепи, замена сцепления АКПП)

Диагностика:

Диагностика: запотевание ДВС, треснутые сайлентблоки, вмятые соты интеркулера, долить ОЖ

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	