


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

26.10.2024

Марка	Mazda	Модель	3
Год	01/01/2014	Пробег	254713 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	1496 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный частичный окрас	
Капот	Деталь заменена	
Крыло заднее левое	Вторичный частичный окрас	
Крыло заднее правое		Вмятина
Крыло переднее левое	Деталь заменена	
Крыло переднее правое	Деталь заменена	
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	
Заднее стекло	х	х

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна
--

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сингатуллов Р.Р. Подпись:		Епишина Т.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: