


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.06.2024

|                        |                   |                           |                        |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка                  | Hyundai           | Модель                    | Solaris                |
| Год                    | 01/01/2014        | Пробег                    | 127255 км              |
| ВИН                    | Z94CT41DBDR316303 | Цвет                      | Красный                |
| Двигатель              | 1591 см / Бензин  | Коробка передач           | автоматическая коробка |
| Тип кузова             | Седан             | Привод                    | передний привод        |
| ПТС                    | Дубль             | Кол-во регистраций        | 3                      |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | 04.04.2024/Нет         |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                    |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Розетка 12 V
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Электрообогрев лобового стекла
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Парктроник
- 19 Регулировка сидений водителя по высоте
- 20 Парктроник передний
- 21 Парктроник задний
- 22 Лобовое стекло с подогревом
- 23 USB порт
- 24 Подогрев передних сидений
- 25 Мультируль
- 26 Регулировка передних по высоте
- 27 ЭРА-ГЛОНАСС
- 28 Электроподъемники передние
- 29 Электроподъемники задние
- 30 Отделка кожей рычага КПП
- 31 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна |                             |                                |                      |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|   | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий  |
| <b>Внешний осмотр</b>   |                             |                                |                      |  |
| 1   | X                           |                                |                      | Установлен нештатный ксенон; Установлен нештатный ксенон   |
| 2   |                             |                                | X                    |  |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   | X                           |                                |                      | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6   |                             |                                | X                    |  |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    | Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник   |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             | X                              |                      | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей   |
| 11  |                             |                                | X                    |  |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             | X                              |                      | Закисла личинка; Закисла личинка   |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             |                                | X                    |  |
| 17  |                             |                                | X                    |  |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| 19  |                             |                                | X                    |  |
| Комментарии, примечания   |                             |                                |                      |  |
| Проверил:   |                             |                                |                      | Бумбу Д.В.   |
| Клиент ознакомлен:  |                             |                                |                      |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>  |                             |                                |                      |  |
| 1   |                             |                                | X                    |  |
| 2   |                             |                                | X                    |  |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   |                             |                                | X                    |  |
| 6   |                             |                                | X                    |  |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    |  |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             |                                | X                    |  |
| 11  |                             |                                | X                    |  |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             |                                | X                    |  |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             |                                | X                    |  |
| 17  |                             |                                | X                    |  |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| 19  |                             |                                | X                    |  |
| 20  |                             |                                | X                    |  |
| 21  |                             |                                | X                    |  |
| 22  |                             |                                | X                    |  |
| 23  |                             |                                | X                    |  |
| 24  |                             |                                | X                    |  |
| 25  |                             |                                | X                    |  |
| 26  |                             |                                | X                    |  |
| 27  |                             | X                              |                      | Загрязненность; Загрязненность   |
| 28  |                             |                                | X                    |  |
| 29  |                             |                                | X                    |  |
| 30  |                             |                                | X                    |  |
| 31  |                             |                                | X                    |  |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| 32   | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье   |   |   | X |  |
| 33   | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье  |   |   | X |  |
| 34   | Состояние обивки дверей: Водительская дверь  |   |   | X |  |
| 35   | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь  |   |   | X |  |
| 36   | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь  |   |   | X |  |
| 37   | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь   |   |   | X |  |
| 38   | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника  |   |   | X |  |
| 39   | Состояние накладок педалей   |   |   | X |  |
| 40   | Состояние рулевого колеса  |   |   | X |  |
| 41   | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)                    |   |   | X |  |
| 42   | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)  |   |   | X |  |
| 43   | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика  |   |   | X |  |
| 44   | Состояние рукоятки КПП   |   |   | X |  |
| 45   | Проверка показания одометра/Оценка пробега   |   |   | X | Пробег 127255  |
| 46   | Запуск двигателя   |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Бумбу Д.В.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Проверка под капотом</b>  |  |   |   |   |  |
| 1  | Интеркуллер  |   |   | X |  |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов   |   |   | X |  |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание   |   |   | X |  |
| 6  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 7  | Состояние подушек КПП  |   |   | X |  |
| 8  | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 10   | Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах                   | X |   |   | Задиры на зеркале цилиндра                                     |
| 11   | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 12   | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 13   | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 14   | Двигатель  | X |   |   | Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС             |
| 15   | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор                               |   |   | X |  |
| 16   | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |   | X |   | Запотевание прокладки клапанной крышки                         |
| 17   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 18   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 19   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 20   | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 21   | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 22   | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   |   | X |  |
| 23   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка          |   |   | X |  |
| 24   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор       |   |   | X |  |
| 25   | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X |   |   | Шум в районе цепи ГРМ  |
| 26   | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание                                |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Бумбу Д.В.   |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b> |  |   |   |   |  |
| 1  | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)  |   |   | X |  |
| 2  | Вин номер (читается, соответствует ПТС)  |   |   | X |  |
| 3  | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом   | X |   |   | Отсутствует табличка на стойке; Отсутствует табличка на стойке |

|   |   |   |  |            |   |
|---|---|---|--|------------|---|
| I (их наличие, соответствие ПТС)  |   |   |  |            |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |  |            |   |
| Проверил:   |   |   |  | Бумбу Д.В. |   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |  |            |   |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b> |   |   |  |            |   |
| 1   | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях |   |  | X          |   |
| 2   | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой  |   |  | X          |   |
| 3   | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой   |   |  | X          |   |
| 4   | Работа ремней SRS, проверка года выпуска  |   |  | X          | Ремни без даты  |
| 5   | Количество сохранённых ключей   |   |  | X          | Два ключа   |
| 6   | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой  |   |  | X          |   |
| 7   | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой   | X |  |            | При перегазовке из глушителя выходит густой синий дым   |
| 8   | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска   |   |  | X          |   |
| 9   | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)         | X |  |            | Отсутствует катализатор                                 |
| 10  | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни   |   |  | X          |   |
| 11  | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей   |   |  | X          |   |
| 12  | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей   |   |  | X          | Нет турбины на данном автомобиле                        |
| Комментарии, примечания   |   |   |  |            |   |
| Проверил:   |   |   |  | Бумбу Д.В. |   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |  |            |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>                   |   |   |  |            |   |
| 1   | Передние ступичные подшипники   |   |  | X          |   |
| 2   | Колодки тормозные передние  |   |  | X          |   |
| 3   | Диски тормозные   |   |  | X          |   |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   |  | X          |   |
| 5   | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости          |   |  | X          |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |  |            |   |
| Проверил:   |   |   |  | Бумбу Д.В. |   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |  |            |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>                     |   |   |  |            |   |
| 1   | Задние ступичные подшипники   |   |  | X          |   |
| 2   | Колодки тормозные задние  |   |  | X          |   |
| 3   | Диски тормозные/барабаны  |   |  | X          |   |
| 4   | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   |  | X          |   |
| 5   | Проверка стояночного тормоза  |   |  | X          |   |
| 6   | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости            |   |  | X          |   |
| Комментарии, примечания   |   |   |  |            |   |
| Проверил:   |   |   |  | Бумбу Д.В. |   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |  |            |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>               |   |   |  |            |   |
| 1   | Радиатор кондиционера   |   |  | X          |   |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание  |   |  | X          |   |
| 3   | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание   |   |  | X          |   |
| 4   | Шины/колесные диски   | X |  |            | Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Шины 05/14 |
| Комментарии, примечания   |   |   |  |            |   |
| Проверил:   |   |   |  | Бумбу Д.В. |   |
| Клиент ознакомлен::   |   |   |  |            |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>                      |   |   |  |            |   |
| 1   | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки  |   |  | X          |   |
| 2   | Стойки/ втулки стабилизатора передние   |   |  | X          |   |
| 3   | Рулевые тяги/наконечники  |   |  | X          |   |
| 4   | Рулевая рейка/рулевой   |   |  | X          |   |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 4  | редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   | X |   |   | стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки |
| 5  | Коробка переключения передач   |   | X |   | Запотевание поддона КПП                |
| 6  | Тормозные шланги, трубки   |   |   | X |  |
| 7  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)   |   |   | X |  |
| 8  | Наличие защиты картера   |   |   | X |  |
| 9  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание   |   |   | X |  |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал |   |   | X |  |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ   |   |   | X |  |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)  | X |   |   | Вырезан катализатор                    |

Комментарии, примечания

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Проверил:          | Бумбу Д.В. |
| Клиент ознакомлен: |            |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

|   |   |   |  |   |                            |
|---|---|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник)   | X |  |   | Порваны сайлентблоки балки |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры  |   |  | X |                            |
| 3 | Тормозные шланги, трубки  |   |  | X |                            |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние   |   |  | X |                            |
| 5 | Выхлопная система (глушитель)   |   |  | X |                            |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал |   |  | X |                            |
| 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ  |   |  | X |                            |

Комментарии, примечания

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Проверил:          | Бумбу Д.В. |
| Клиент ознакомлен: |            |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии)            |   |  | X |  |
| 2 | Проверка лонжеронов передних               |   |  | X |  |
| 3 | Проверка лонжеронов задних                 |   |  | X |  |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X |  |   | Снил левый порог; Замят левый порог; Снил левый порог; Замят левый порог, замена часть центральной стойки левой, часть порога, заднее крыло левое, ремонт и окрас проемов левых дверей |
| 5 | Проверка передней панели кузова            |   |  | X |  |
| 6 | Проверка задней панели кузова              |   |  | X |  |
| 7 | Проверка днища кузова                      |   |  | X |  |

Комментарии, примечания

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Проверил:          | Бумбу Д.В. |
| Клиент ознакомлен: |            |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|   |                          |          |       |  |
|---|--------------------------|----------|-------|--|
| Срок действия акта:                                 |                          |          |       |  |
| Специалист по оценке и выкупу Антонов В.С. Подпись: | Красовская Л.П. Подпись: | Телефон: | Дата: |  |