

Описание

Комплектация: Hse с панорамой, электро-сиденья, кожа, круиз, подогрев руля

ПТС: Дубликат

Владельцы: кол-во хоз 3

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: без окрасов

Повреждения: сколы и притертости по кузову, потертости на бамперах, много сколов по кузову на крыльях, все подтампонены

Диагностика

Запотевания передней крышки ДВС

Запотевания клапанной крышки ДВС

Запотевания турбины

Запотевания патрубков турбины

ПТК ПТД(со слов клиента все новые)

Надрывы сайлендблоков передних рычагов

Подтекает поддон ДВС

Подтеки на стыке ДВС и КПП, редукторе