

Описание

Комплектация: 2.5Т Турбированный 2.5 литровый двигатель, кожаные сиденья, камера заднего вида, рейлинги на крыши.

ПТС: Дубликат

Владельцы: 7

Кол-во свободных полей: 1

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы : нет

Повреждения: Пассажирское стекло трещина, правая арка в углу

Диагностика

Разбито правое стекло пассажира, установлена не штатная аудиосистема, не работает регулировка правого зеркала заднего вида, Не горит левая птф, Сильный люфт рулевой рейки, течь патрубков Гур, запотевание поддона ДВС, обильное запотевание стыка ДВС и АКПП, течь масла АКПП, порван пыльник правого наружного шрус, течь патрубка подачи масла турбины, рекомендуется замена всех сайлентблоков задней оси; Омыватель фар: Не работают, Удален катализатор, стоит обманка