

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	ЦП
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не работает омыватель фар. Внутр. освещение спереди не работает. Пассаж. стеклоподъемник не до конца опускается. Сломана крышка пепельницы сзади слева в двери. Долить - масло ДВС, ОЖ, жид. ГУР. Запотевание клап. крышки. Вмятины радиатора кондиционера. Замена шин, протектор 2 мм. Течь пробки АБС. Обильное запотевание ДВС. Заменить- задние стойки, Ошибки- Система впрыска и зажигания Датчик положения распредвала=>датчик недостоверный сигнал. Система выпуска недостаточный расход воздуха. Давление на впуске/масса возд. <-> угол положения дрос.заслонки отклонение. Клапан опоры КП, левый обрыв цепи. Ряд 2, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто номинальное значение. Стояночный тормоз Изношены задние тормозные колодки. Система регулирования клиренса Задний левый датчик дорожного просвета. Система санкционирования доступа Напряжение бортовой сети, клемма 30. Подушка безопасности Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира. Акустическая система парковочного ассистента Задний правый датчик парковочного ассистента. Задний левый центральный датчик парковочного ассистента. Передний правый датчик парковочного ассистента. Гибридный ТВ-тюнер Видеовыход для подключения к конечному устройству. Автоматический климат-контроль Циркуляционный насос ОЖ. Блок управления. CD-чейнджер Носитель данных.
---

## 4. Безопасность

### Название

### Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да