


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.08.2024

Марка	Jaguar	Модель	XF
Год	01/01/2008	Пробег	245511 км
ВИН	SAJAA06P59HR24228	Цвет	Серый
Двигатель	4196 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	24.08.2011/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Вмятина
Дверь передняя левая		Вмятина, Царапина
Капот		Царапина
Крыло заднее правое		Коррозия, Царапина
Крыло переднее левое		Царапина
Крыло переднее правое		Коррозия
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	
Левая передняя стойка		Вмятина
Водительское сиденье	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Противоугонная сигнализация
- 15 Имобилайзер
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Антипробуксовочная система
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Лобовое стекло с подогревом
- 24 Подогрев задних сидений
- 25 Обогрев рулевого колеса
- 26 Люк
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Электроподъемники задние
- 29 Отделка кожей рычага КПП
- 30 Датчик света
- 31 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Имеются трещины; Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Имеются трещины; Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний		X		Неисправность датчика; Неисправность датчика
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Неисправность датчика; Неисправность датчика
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет; Щетка мажет
12	Омыватель фар	X			После срабатывания омывателя фар правая форсунка не убирается
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников		X		Отбивает; Не корректная работа клавиш стеклоподъемников; Отбивает
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
20	Проверка работы сцепления			X	

21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает управление ручным тормозом; Неисправен блок управления ручным тормозом; Горит лампа/ ошибка по ручнику; Не работает управление ручным тормозом; Неисправен блок управления ручным тормозом; Горит лампа/ ошибка по ручнику
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X		Подклинивает фиксатор лючка бензобака; Лючок бензобака при открытии заедает, не открывается
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней; Натертости на ремне
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Уровень масла выше максимума

15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рывки АКПП при выборе передачи
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения			X	

12	ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Имеется активная ошибка по стояночному тормозу; Имеется активная ошибка по стояночному тормозу
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Закисли направляющем задних суппортов; Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порван подкрылок передний левый Поврежден пыльник, не закреплена задняя часть пыльника
8	Наличие защиты картера	X			Пропнил крепёж защиты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь теплообменника ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и			X	

11	Передний карданный вал Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт стоек заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Коррозия заднего подрамника; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Берлов А.Ю. Подпись:.		Сафронов И.В. Подпись:.		Телефон:	Дата: