

**Примечание:**

Потертость обивок салона, торпедо. Многочисленные сколы, царапины. Некачественный Окрас плд, зплд, ппд, ппк, капот.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

1. Масляный шуп (заменить). 2. Привод ГРМ (проверка). 3. Прав пер габарит (не горит). 4. Лобовое стекло (сколы). 5. Центральная консоль (повреждена). 6. Горит Чек/ТПМС. 7. Обогрев руля (не работает). 8. Лючок бензобака (поврежден механизм). 9. Прав подсветка номера (не горит). 10. Обшивки багажника (царапины). 11. Ограничитель вод двери (заменить). 12. Свечи (рек заменить). 13. Турбины (многочисленные следы масла на корпусах и патрубках). 14. **Посторонние звуки при работе ДВС на холостых оборотах.** 15. **ДВС (нестабильная работа, трюит).** 16. Задний правый ступичный подшипник (люфт). 17. УУК. 18. Пер прав ПТФ (заменить). 19. Рулевая рейка (следы масла). 20. Приводные ремни (заменить). 21. Стойки заднего стабилизатора (заменить).

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да