

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.06.2023

Заказчик Сергиенко Мустафа - 27/05/1973

Контактный телефон 8 (985) 047-29-20

Автомобиль Land Rover/Discovery

Рег. № E635HY 797

Год выпуска 2012

Пробег: 154666

V.I.N. SALLAAA14CA615948

Царапина
Удар

Топливо
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Моргает левая ксеноновая лампа.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Не горит левая ПТФ.
4	Парктроник передний	X			Не работает.
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает.
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Сильный износ петель двери водителя.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:					Сергиенко М.-.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	

9	Состояние обивки сидений			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Запуск двигателя	X			Посторонний звук при запуске ДВС после стоянки.
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики ДД.

Клиент ознакомлен:

Сергиенко М.-.

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

Комментарии, примечания

	Не работают газовые упоры капота.

Проверил:

Механики ДД.

Клиент ознакомлен:

Сергиенко М.-.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

--	--

комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
------------------	---------------

Клиент ознакомлен:	Сергиенко М.-.
---------------------------	----------------

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
------------------	---------------

Клиент ознакомлен:	Сергиенко М.-.
---------------------------	----------------

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь/сильный люфт рулевой рейки.
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Сильная течь масла на стыке ДВС и АКПП
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Удар в трансмиссии при включении Drive.
7	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь сальников переднего редуктора.
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:		Сергиенко М.-.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		X	Износ шаровых сайлентблоков нижних рычагов. Отслоение сайлентблоков рычагов.
5	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:		Сергиенко М.-.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Коррозия порогов.
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:		Сергиенко М.-.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

