

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (180 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	П
Заднее левое крыло:	П
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1.Икс 35 /2014/ 2л/ ат/ 4вд/ 148 000 км/ 1 хоз. /Вин ТМАJU81EDEJ587939

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Стояночный тормоз-замена тросов, колодок; 2. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 3. Посторонний шум при работе ДВС, возможен кап.ремонт; 4. Посторонний звук при включении АКПП на драйве-требуется проверка; 5. Ошибки: катализатор;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет