

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	П
Порог правый:	П
Капот:	П
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Солярис/2015 гв/пробег 61 000/1.6/АТ/в родне была до ДТП/оригинал 1 владелец/покупали в РОЛЬФ и обслуживали у нас/повреждены: капот, передний бампер, фара, радиаторы/безопасность на месте/VIN:Z94CT41DBFR403370

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: КД не проводилась

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет