


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.06.2024

Марка	Renault	Модель	Mégane
Год	01/01/2003	Пробег	209671 км
ВИН	VF1BM1B0H29715033	Цвет	Синий
Двигатель	1590 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 5 Усилитель руля Гидроусилитель
- 6 Электростеклоподъемники Все
- 7 Центральный замок
- 8 ESP
- 9 Антиблокировочная система (ABS)
- 10 Электроподъемники передние
- 11 Электроподъемники задние
- 12 Светлый салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3	X			Установлены лампы не заводского свечения; Установлены лампы не заводского свечения
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	X			Повышенный люфт кулис; Не работает мотор стеклоомывателя
13	X			Не работает мотор стеклоомывателя
14	X			Поврежден корпус замка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1		X		Слабый сигнал; Слабый сигнал
2	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3			X	
4	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
5			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь. Не корректная работа переднего правого, переднего левого стеклоподъемника
12	X			Не работает регулировка зеркал Не работает подогрев правого, левого зеркала
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17		X		Повреждения по примыкающим элемента центральной консоли
18		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	X			Не работает АС
20	X			Мягкая педаль сцепления Педаль проваливается/уходит
21	X			Не работает, заклинили механизмы
22		X		Посторонние шумы, неисправность привода CD
24	X			Не работает
26			X	
27	X			Загрязнённость Вода в нише запасного колеса
28		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
31		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
32			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33			X	Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность Потертости
35		X		Загрязненность Потертости
36		X		Загрязненность Потертости
37	X			Повреждена обивка; Загрязненность Потертости
38			X	
39	X			Отсутствует накладка тормозной педали; Отсутствует накладка педали сцепления; Повреждена накладка педали газа; Отсутствует накладка тормозной педали; Отсутствует накладка педали сцепления; Повреждена накладка педали газа

40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП	X			Требуется перетяжка покрытия ручки переключения; Требуется перетяжка покрытия ручки переключения
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
46	Запуск двигателя	X			Горит ошибка двигателя; Ошибка датчика охлаждающей жидкости смотреть отчет диагностики

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Переключатель, реостат отопителя салона неисправен, работает на 4 скорости
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Множественные ошибки по блокам управления СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКИ
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	не установлен

Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники	X		Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Течь амортизатора правого; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Износ нижних сайлентблоков
5	Проверка стояночного тормоза	X		Повреждены тросы ручника; Заклинили задние суппорта; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза; Не работает, заклинили механизмы
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X		Требуется очистка суппортов; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Шины/колесные диски	X		Установлена резина не по сезону; Износ
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Люфт шаровой опоры правой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач	X		Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Отсутствует пыльник моторного отсека
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки	X		Не штатные тормозные магистрали Коррозия тормозных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X

3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова	X			Следы некачественного кузовного ремонта; Имеется сквозная коррозия днища; Снил усилитель днища левый; Следы некачественного кузовного ремонта; Имеется сквозная коррозия днища; Снил усилитель днища левый
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Яценко Е.В. Подпись:		Смурова М.В. Подпись:		Телефон:	Дата: