


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

15.06.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Renault | Модель | Duster |
| Год | 01/01/2014 | Пробег | 227157 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Бежевый |
| Двигатель | 1998 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Установлены диодные лампы в ближний свет |
| 2 | | | X | |
| 3 | X | | | Отсутствует; Отсутствует |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | X | | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | X | | Закисла личинка; Закисла личинка |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | Потертости; Потертости |
| 18 | | | X | Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | X | | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход |
| 22 | | | X | |
| 23 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | X | | Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность |
| 31 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 32 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| | | | | Состояние обивки сидений: Заднее правое |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 33 | сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | Затерты накладки; Затерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | | X | | Стерта структура; Стерта структура |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | X | | | Неисправность демпфера шкива коленвала; Неисправность демпфера шкива коленвала |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Просадка правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Следы масла на передней части ДВС в районе корпуса теплообменника и масляного фильтра. |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | X | | Запотевание насоса ГУР |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|-----------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
|-----------|--------------|

| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | Имеются исторические ошибки |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | 14гв |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Исторические ошибки в ЭБУ ДВС по датчикам положения распредвалов. |
| 7 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин АЮ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | | Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин АЮ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | | Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора левого |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин АЮ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Замятие сот |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60%; 0720гв |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Данилин АЮ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| | Передняя поперечная реактивная штанга (тяга) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|-------------------------|
| 10 | Панара) у/м с неразрезным мостом | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 15 | Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом | | | X | |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | X | | Растрескивание сайлентблоков |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Негерметичность выпускной системы в местах стыка. |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал | X | | | Люфт задней крестовины; Люфт передней крестовины |
| 9 | Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | | Установлен нештатный фаркоп |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Данилин А.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | |
|--|----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Бехтерев А.К. Подпись: | Добрынина О.М. Подпись: | Телефон: | Дата: |