

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	210 мкрн
Задняя левая дверь:	196 мкрн
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	210 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	210 мкрн
Передняя правая дверь:	200 мкрн
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	200 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание

Есть проблемы с АКПП: После 3 передачи загорается ошибка по АКПП, пропадает после перезапуска.

Примечание:

1. Комплектация: кондиционер, подогревы
2. Оригинал
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Да последнее ТО 98397
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки):98397
9. Программа импортера: -
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
11. Повреждения: сколы по кузову
12. Диагностика: Профил барабанов !!После 3й передачи ошибка по коробке!!

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Номер двигателя-коррозийный; 2. Задняя часть: барабаны-профилактика тормозных механизмов; 3. АКПП: После 3 передачи загорается ошибка по АКПП, пропадает после перезапуска.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет