


**Акт осмотра автомобиля**

г. Санкт-Петербург

26.10.2024

Марка	Skoda	Модель	Superb
Год	01/01/2005	Пробег	281645 км
ВИН	TMBDL23U369105252	Цвет	Бежевый
Двигатель	1781 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.08.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

**Осмотр состояния ЛКП, мкр**



**Повреждения экс- и интерьера**

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Система управления дальним светом
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 ESP
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 Bluetooth
- 35 USB порт
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Турбированный двигатель
- 38 Отделка кожей рычага КПП
- 39 Отделка кожей рулевого колеса
- 40 Лакокрасочное покрытие металлик
- 41 Индикатор внешней температуры
- 42 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Износ затерты фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не штатный не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает
14	Работа наружных замков	X			Поврежден замок крышки багажника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	Проверка работы ЦЗ	X			Не работает наружная кнопка крышки багажника Не работает кнопка замка крышки багажника в салоне
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Скрип; Скрип
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Неисправен
22	Аудиосистема (мультируль)		X		Не штатное головное устройство
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			Загрязненность Повреждена обивка Не работает наружная кнопка замка крышки багажника
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
	Состояние обивки дверей: Водительская				

34	дверь		X		Потертости загрязненость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Потертости загрязненость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Потертости загрязненость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Потертости загрязненость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Повреждена; Повреждена
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X			Неисправен стартер, ремонт/замена стартера Двс дымит Посторонние шумы при работе двс
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Коррозия топливного фильтра Запах (утечка) топлива под АМ
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв передней подушки; Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле; Ошибки по управлению турбокомпрессором
12	Проверка генератора	X			Генератор не выдает зарядку
13	Проверка стартера	X			Не работает стартер
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь масла с двс, течь клапанной крышки, течь из под крышки ремня грм Запахжженого масла Повреждён корпус масляного щупа Запотевание/течь по корпусу теплообменника масляного фильтра, течь патрубков охлаждения теплообменника
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель	X			Неисправен вакуумный усилитель
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Заклинил ролик приводного руля
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки; Закусывание рулевой рейки

25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении; Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Требуется дополнительная диагностика ремонт
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Множественные Ошибки в блоках управления Смотреть отчет диагностики
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X			Имеются активные ошибки; Течь турбокомпрессора
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Внутренняя колодка изношена более 90%; Растрескивание феродо
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние			X	

Пыльников, течь тормозной жидкости				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X		Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Стук в рулевой рейке; Стук рулевого редуктора; Закусывание рулевой рейки; Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Рывки при трогании; Проскальзывания передач
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)	X		Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия тормозных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Поврежден глушитель; Прогорел глушитель; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Поврежден глушитель; Прогорел глушитель; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
7	Проверка днища кузова	X		Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кононенко А.В. Подпись:		Ефимов А.О. Подпись:	Телефон:	Дата: