

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

порвана обивка сидений, А\С не холодит - диагностика, течь расширительного бачка, замена АКБ, течь турбины, ДВС закоксован, отсутствует крышка воздухозаборника, замена ГРМ, множественные ошибки ( горит ошибка ДВС) , доп диагностикагул левого ступичного подшипника, замена ПТД+ПТК+ЗТД+ЗТК, сломана решетка радиатора, замена шин, трещины сайлентблоков передних рычагов, запотевание поддона ДВС, запотевание на стыке ДВС и КПП, порван пыльник шаровой опоры левого переднего колеса, оторваны пыльники днища
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да