


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.07.2024

Марка	Audi	Модель	A1
Год	01/01/2013	Пробег	90702 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Белый
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	30.10.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x



Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5		X		Не горит слева
6			X	
7			X	
8			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	Перетянут в черный цвет
19			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28		X		Отсутствует балонный ключ
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
11			X	
17		X		Уровень ниже минимального
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Решетников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				

2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X		P032700 датчик детонации 1 G61 слишком низкий уровень сигнала Ошибка в памяти

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

3	Диски тормозные			X	
---	-----------------	--	--	---	--

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

3	Диски тормозные/барабаны			X	
---	--------------------------	--	--	---	--

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Трещины сайлентблоков
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Подтекание трубок ГУР
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждения
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Подтекание поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Решетников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу	Романенко Е.Е.	Телефон:	Дата:

Хруст А.В.  
Подпись.

Подпись: