

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	В
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

не работает А\С, порваны обивки сидений, замена тормозной жидкости, замена приводного ремня, замена АКБ, турбина кидает масло, множественные ошибки не удаляются(доп диагностика), замена передних ступичных подшипников, замена ПТД+ПТЗТД+ЗТК, замена шин, люфт левой рулевой тяги, люфт левого рулевого наконечника, течь на стыке ДВС и КПП, течь КПП, замена демпферных муфт кардана

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да