

**Примечание:**

Неисправна АКПП.  
-Сколы: передний бампер, капот, крышка багажника, крыло переднее правое.  
-Притертости: передний бампер, пластиковая арка передняя левая, накладки левых дверей, проемы дверей.  
-Царапины: кожух под лобовым стеклом, крыло переднее левое, дверь задняя левая, ручка открывания задней левой двери, крыло заднее правое, дверь задняя правая, дверь передняя правая, передний бампер.  
-Потертости: задний бампер. Окрас крышка багажника.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Удары при переключении, пробуксовка передач АКПП, течь масла из АКПП- диагностика - ремонт АКПП\*  
Коррозия и износ ПТД,ПТК,ЗТД,ЗТК\* Ошибки по АКПП- P0722- отсутствие сигнала в эл цепи датчика  
OSS\*0741- проблема в работе или заедание в выключенном положении эл цепи ТСС

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	