


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

05.07.2024

Марка	Audi	Модель	A8
Год	01/01/2010	Пробег	283792 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	4163 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	8
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5	X			Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12			X	
14	X			Неисправен замок; Неисправен замок
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
8			X	
9		X		Скрип; Скрип
11			X	
12	X			Неисправен механизм складывания правого зеркала, левого зеркала
13			X	
14			X	
15			X	Поясничный подпор
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	Потертости; Потертости
18		X		Загрязнен
19			X	
21			X	
22			X	
24		X		Частично не работает
26	X			Поврежден фиксатор лючка; Отсутствует лючок бензобака; Неисправен актуатор лючка бензобака
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замаятость
31		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замаятость
32		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замаятость
33		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замаятость
34		X		Загрязненность; Потертости
35		X		Загрязненность; Потертости
36		X		Загрязненность; Потертости
37		X		Загрязненность; Потертости
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки

40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X			Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Вибрация при движении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки в блоке управления
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки по блокам управления смотреть отчет диагностики
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС,			X	

считывание кодов неисправностей				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные передние			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски	X		
Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		
Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг				
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
Износ втулок				
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X		
Гул РКП; Треск в РКП				
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
Мелкие растрескивания опоры				
8	Тормозные шланги, трубки			X
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		
Повреждены, частично отсутствуют				
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		
Течь заднего сальника коленвала; Течь клапанной крышки				
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		
Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС				
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		
Вырезан катализатор				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов				
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе				
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний			X

	карданный вал				
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Коррозия переднего подрамника; Коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Исмаилов М.В. Подпись:		Доценко Н.С. Подпись:		Телефон:	Дата: