

**Примечание:**

Повреждения:  
лев. пер. фара  
лев. лонжерон  
пер. лев. крыло  
пер. лев. дверь  
пер. бампер  
стойка  
подушки боковые  
по подвеске: граната, рычаг, стойка амортизатора, рейка, подрамник ....  
Cvt - неповрежден.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Диагностика не проводилась. *А\м после ДТП.*

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	