

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	П
Передняя левая дверь:	ОС
Задняя левая дверь:	Ц
Заднее левое крыло:	Ц
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ОЦ
Задняя правая дверь:	ОЦ
Передняя правая дверь:	ОЦ
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Из отчета автотеки 7 расчетов на ремонт и 6 дтп. АБСОРБЕР В БАМПЕРА П62090 4ЕА0А: Замена РЕШЕТКА РАДИАТОРА62310 4ЕМ0А: Замена ФАРА ПР В СБОРЕ26010 4ЕН0А: Замена КОЛПАК ФОРС СТ-ОМ ПР28658 4ЕМ8Е: Замена ОМЫВ ФОРСУНК ФАРЫ ПР28611 4ЕМ0А: Замена КРЫЛО П ПРФ3100 4ЕАМВ: Замена НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР63810 4ЕА0А: Замена БАМПЕР 385022 4ЕВ0Н: Замена УСИЛИТ БАМПЕРА 3Н5030 4ЕАМА: Замена АБСОРБЕР БАМПЕРА 385090 4ЕА0В: Замена ЩИТОК ЗАДКАG9110 4ЕАМА: Замена КРЫШКА БАГАЖНИКАК0100 4ЕАМС: Замена К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА ЗКЕ150 10001: Замена ОБЛИЦ Л БАГАЖНИК84979 4ЕА1А+: Замена ОБЛИЦОВКА ПР БАГАЖНИ84977 4ЕА1А+: Замена ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТ849А7 4ЕА1В: Замена НАКОНЕЧ ЛОНЖЕРОН ЛG5521 4ЕАМА: Замена НАКОН ЛОНЖЕРОН ПРG5520 4ЕАМА: Замена
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Не работают передние и задние парктронники
Не горит лампа подсветки номерного знака
Не работает омыватель фар
Не работает вентилятора отопителя а/с
Уровень масла в ДВС минимум
Временные ошибки удалены.
Две постоянные ошибки по переднему и заднему парктроннику
ПТК 4,0
ПТД 24,2
Запотевание передних амортизаторов
ЗТК 5,0
ЗТД 11,8
Мойка радиатора кондиционера
Мойка радиатора охлаждения ДВС
Трещины на сайлентблоках
Люфт рулевой рейки
Замена масла в CVT

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	