
Акт осмотра автомобиля

г. Москва 23.07.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2015	Пробег	118100 км
вин	XW8AC4NE9GH010923	Цвет	Белый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.11.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение	
Дверь задняя правая		Коррозия, Потертость, Царапина	
Крыло заднее правое		Царапина	
Крышка или дверь багажника		Вмятина	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 7
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Электростеклоподъемники Передние
- 8 Бортовой компьютер
- 9 AUX
- 10 Галогеновые фары
- 11 Центральный замок
- 12 Isofix/LATCH
- 13 ESP
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушки безопасности боковые задние
- 16 Подушки безопасности боковые
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Bluetooth
- 23 USB порт
- 24 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Амиров Э.Р. Подпись:		Грабская Ю.А Подпись:		Телефон:	Дата: