

Между двумя ДЦ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 26.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон 8 (495) 777-77-13

Автомобиль Nissan/Almera

Рег. № ...




Год выпуска 2014

Пробег: 91954

V.I.N. Z8NAJL01052182974

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены
7	Фонари заднего хода		X		Не горят лампы
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	

18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ	X			Не держит заряда
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Минимальный уровень масла, запотевание насоса гур
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			имеются активные ошибки КПП
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника

					переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Растрескивание феродо
3	Диски тормозные/барабаны		X		Посторонний шум в левом барабане, возможно отслоение фрикционной накладки
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг, Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Износ втулок и стоек стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние				

4	звук/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание левого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

Комментарии, примечания

	Поврежден передний бампер, на левой фаре сломаны крепления Затертости и вмятина на заднем бампере, трещина левого стопа Увеличен зазор крышки багажника, возможна деформация задней панели

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

