

Между двумя ДЦ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 01.11.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон: 8 (495) 777-77-13


Автомобиль: Nissan/Teana

Рег. №: -

Год выпуска: 2014

Пробег: 153400

V.I.N.: Z8NBCAL33ES006487



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	

12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует запасное колесо
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание правой подушки
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	

	жидкости/подтекание: термостат			
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	Уровень жидкости минимум
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

	Есть ошибки смотри вложение

	Проверил:	Лесин Н.С.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Лесин Н.С.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Лесин Н.С.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Лесин Н.С.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X

3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

