

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОС
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	ЦС
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

#### Салон:

--

#### Примечание:

БАМПЕР П15L0807221: Замена СПОЙЛЕР БАМПЕРА П15L0807061 9В9+: Замена ФАРА Л В СБОРЕSL1941017A: Замена КРЫЛО П Л5L0821021: Замена ПОДКРЫЛОК П Л5L0809957: Замена ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ: Замена КРЫЛО П Л - ПОДОГНАТЬ: Замена ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой детали автотеки	Из отчета
--	-----------

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

Не горит- передний дальний левый, подсветка номера. Прозжена фара. ПТК-8 ПТД-износ 50% ЗТК-7 ЗТД-неравномерный износ Заменить- левая стойка стабилизатора. Неравномерный износ покрышек. Компрессия- 10,4 11,1 10,7 11,3
---

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	