
Рольф Юго-Восток

Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное					
Марка	Skoda	Модель	Superb		
Год	01/01/2013	Пробег	204884 км		
вин	TMBAB43TXE9017001	Цвет	Белый		
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот		
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод		
птс	Оригинал	Кол-во регистраций	1		
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.09.2015/Нет		
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет		

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Иммобилайзер
- 24 ESP
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система курсовой устойчивости
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Парктроник задний
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Подогрев задних сидений
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Мультируль
- 39 Турбированный двигатель
- 40 Электроподъёмники передние
- 41 Электроподъёмники задние
- 42 Темный салон
- 43 Отделка кожей рычага КПП
- 44 Отделка кожей рулевого колеса
- 45 Индикатор внешней температуры
- 46 Датчик света
- 47 Датчик дождя
- 48 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна Необходимо Рекомендуется Комментарий принять меры принять меры порядке Внешний осмотр Фары: габариты, ближний, дальний свет Указатели поворота, аварийная сигнализация 13 Передние ПТФ 5 Подсветка номера 6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал X 7 Фонари заднего хода 8 Парктроник задний Χ 10 Ветровое стекло - состояние Трещины. 11 Стеклоочиститель передний X 12 Омыватель фар 14 Работа наружных замков Комментарии, примечания Проверил: Руденко М.В. Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр 1 Звуковой сигнал 2 Проверка работы ЦЗ X Внутреннее освещение Проверка стеклоподъемников 8 Проверка наружных зеркал 9 Состояние обивки сидений 13 Состояние напольных ковров 14 Состояние обивки дверей Х 15 Состояние панели приборов Χ Залипает замок перчаточного ящика. 16 Состояние обивки потолка Х Работа системы вентиляции/кондиционирования/ 17 отопителя 18 Запуск двигателя Х 21 Проверка стояночного тормоза Х 22 Аудиосистема (мультируль) X 24 Обогрев заднего стекла 26 Работа ЦЗ лючка топливного бака 27 Состояние обивки багажного отделения 28 Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент Комментарии, примечания Руденко М.В. Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка под капотом Запотевание клапанной крышки. Запотевание крышки ГРМ. ДВС/уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество 2 Масло в ож. охлаждающей жидкости/подтекание Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание Состояние приводных ремней 6 Состояние топливной системы/подтекание Х Свечи зажигания X 8 Катушки зажигания Состояние подушек ДВС 10 Состояние подушек КПП 11 Состояние АКБ Турбина/посторонние звуки/отсутствие 14 Х Запотевание впускного тракта. подтеканий 15 Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки Комментарии, примечания Руденко М.В. Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек Комментарии, примечания Руденко М.В. Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с

 $27.05.2023, 17:43 \\ \hspace*{0.5cm} \text{https://asrolf:} 63146/apex/BF_EST_ACT_FILLED?A_IDVEH_ID=14531393\&A_PT_DC_ID=53\&A_BF_ESTB_ID=896716\&A...$

ŀ	3 I	Проверка задней панели кузова			X	
	Комментарии, примечания					
	\Box					
	\Box	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

		Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу Козлов Т.С. Подпись:		Дураков А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: