

Примечание:

А\м полностью в пленке. Менялась злд. Использовалась в такси. ошибки по мехатронику.

Технический осмотр

Примечание:

Компрессия- 10,8 10,8 10,5 10,6

Ошибки- блок управления двигателя Motronic, система вентиляции топливного бака неверная пропускная способность. Цил. 1 обнаружены пропуски воспламенения. Отключение цилиндров спорадически. Подушки безопасности напряжение электропитания. Коробка передач шина данных недостоверное сообщение от блока управления двигателя. Подсветка нар. ручки двери на стороне пер. пассажира. Включена коррект. фар для езды в усл. лево правостор. движ.

Лампа дневного света освещ. слева. Фонарь освещ. номер. знака. Реле системы очистки фар. Лмпа дневного режима освещ. справа.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	