


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.10.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2014	Пробег	189714 км
ВИН	XV8AT4NH0FK101865	Цвет	Белый
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Вторичный окрас	Вторичный окрас детали
Крыло заднее левое		Коррозия
Крыло заднее правое		Коррозия
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	Вторичный окрас детали
Крыша		Вторичный окрас детали
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Противоугонная сигнализация
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Парктроник задний
- 25 Мультируль
- 26 Турбированный двигатель
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Электроподъемники задние
- 29 Темный салон
- 30 Отделка кожей рычага КПП
- 31 Отделка кожей рулевого колеса
- 32 Индикатор внешней температуры
- 33 Штатная сигнализация

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Дефект креплений правой фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	

41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка / установлен АКБ большего размера
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Нестабильная работа ДВС / рекомендуется замена привода ГРМ согласно регламенту
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	Труднодоступен / загрязнен
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	

6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Коды неисправности в блоке управления ДВС (заглушена индикация неисправности ДВС, давления масла на панели приборов) / 02078:004 мультимедийный проигрыватель-положение 3, нет сигнала / 02873:004 блок управления камеры заднего вида-нет сигнала связи / коды неисправности в блоке головного устройства / пробег автомобиля подвергался корректировке (скручен)
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание:			X	

ШРУСы				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
5	Выхлопная система (глушитель)		X	Коррозия глушителя
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Чернов В.В. Подпись:		Михалков А.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: