

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

Имеются загрязнения
---------------------

### Примечание:

9 владельцев (второй дубликат) ,2 ключа ,Американец.
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: не горит правая ПТФ, не горит 2 подсветки номера, не работает камера заднего хода, заменить лобовое стекло, порвана обивка сидения, загрязнена обивка потолка, не работает А/С, не работает подсветка часов, заменить АКБ, масло двс мин., замена торм.жидкости, запотевание клап.крышек, запах горелого масла и сизый дым из выхлопной трубы ,обслуживание суппортов,выработка зтд, мойка радиаторов, течь на стыке двс и акпп, сайлентблоки пер.рычагов, люфт стоек спу перед.
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да