


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.11.2023

Марка	Mercedes-Benz	Модель	S-Класс
Год	01/01/2014	Пробег	323859 км
ВИН	WDD2221331A129965	Цвет	Черный
Двигатель	2987 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	09.10.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Бортовой компьютер
- 19 Электрообогрев лобового стекла
- 20 Система управления дальним светом
- 21 Система адаптивного освещения
- 22 Светодиодные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушки безопасности боковые задние
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система контроля за полосой движения
- 33 Система контроля давления в шинах
- 34 Система курсовой устойчивости
- 35 Антипробуксовочная система
- 36 Антиблокировочная система (ABS)
- 37 Электрорегулировка руля
- 38 Электропривод крышки багажника
- 39 Регулировка сидений водителя по высоте
- 40 Парктроник передний
- 41 Парктроник задний
- 42 Камера заднего вида
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Лобовое стекло с подогревом
- 45 Навигационная система
- 46 Bluetooth
- 47 Регулировка руля с памятью положения
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Память передних сидений
- 52 Обогрев рулевого колеса
- 53 Электропривод складывания зеркал
- 54 Мультируль
- 55 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 56 Электроподъемники передние
- 57 Электроподъемники задние
- 58 Отделка кожей рулевого колеса
- 59 Индикатор внешней температуры
- 60 Датчик света
- 61 Датчик дождя
- 62 Защита картера двигателя
- 63 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина
11		X		Щетка мажет
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов АВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
3			X	
4			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15	X			Не работает АС
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
26			X	Потертость, замятость; Загрязненность
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	Загрязненность
31			X	Загрязненность
32			X	Загрязненность
33			X	Загрязненность
34			X	Загрязненность
35			X	
36			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов АВ.

Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
5	Состояние приводных ремней	X		Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание		X	
9	Состояние подушек ДВС		X	
10	Состояние подушек КПП		X	
11	Состояние АКБ		X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	Запотевание турбокомпрессора
15	Проверка генератора		X	
16	Проверка стартера		X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром
18	ДВС: Впускной коллектор		X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	Темный цвет тормозной жидкости
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
6	Количество сохранённых ключей		X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Стуличные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X	Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Круглов А.В.

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ. Неравномерный износ, рекомендуется чистка смазка тормозных механизмов.
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора; Эпотевание сальника левой оси; Эпотевание сальника правой оси
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера	X			Повреждена защита
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Крулов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Иваченко А.К. Подпись:		Зверяева Е.Ю. Подпись:	Телефон: Дата: