


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.09.2024

Марка	Mazda	Модель	СХ-5
Год	01/01/2015	Пробег	139260 км
ВИН	RUMKEK938GV064761	Цвет	Серый
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее правое		Вторичный окрас детали

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 7
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Голосовое управление
- 14 Омыватель фар
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 19 Система адаптивного освещения
- 20 Светодиодные фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Имобилайзер
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система предотвращения столкновения
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Система помощи при спуске
- 36 Система помощи при подъеме
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Система старт-стоп
- 41 Система доступа без ключа
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Навигационная система
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев передних сидений
- 51 Передний центральный подлокотник
- 52 Память передних сидений
- 53 Мультируль
- 54 Регулировка передних по высоте
- 55 Isofix(передний ряд)
- 56 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 57 Электроподъемники передние
- 58 Электроподъемники задние
- 59 Темный салон
- 60 Отделка кожей рычага КПП
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Индикатор внешней температуры
- 63 Датчик света
- 64 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Потёртости
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Царапины
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	

36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка под капотом**

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Уровень масла минимум; Запотевание передней крышки ДВС; Уровень масла минимум; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей	X			Нет второго ключа; Нет второго ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Перегрев тормозных дисков; Перегрев тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый; Требуется очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

--	--	--	--	--	--

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Трещины,отслоение сайлентблоков
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Разрывы сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гончаров Д.О. Подпись:		Гусейнов Э.Э. Подпись:	Телефон:	Дата: