
### Акт осмотра автомобиля

# г. Москва 04.11.2024

Марка	Mazda	Модель	CX-5
Год	01/01/2017	Пробег	305070 км
вин	RUMKEC97803002442	Цвет	Белый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

# Осмотр состояния ЛКП, мкр



#### Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио СD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Бортовой компьютер
- 13 Автоматический корректор фар
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые задние
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Система курсовой устойчивости
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 USB порт
- 25 Отделка кожей рычага КПП
- 26 Накладки на пороги
- 27 Датчик света
- 28 Датчик дождя
- 29 Штатная сигнализация

# Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

=	по записот - по проверинось, или визуальная проверка невозможна							
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий			
Г		, ,	Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			Х				
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			Х				
3	Передние ПТФ			Х				
5	Подсветка номера			X				
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			Х				
7	Фонари заднего хода			Х				
9	Камера заднего хода	Х			Неисправна камера			
10			Х		Сколы не более 3 мм без лучей			
11	Стеклоочиститель передний			Х	·			
12	Омыватель фар			Х				
13	Стеклоочиститель задний			Х				
14	Работа наружных замков			Х				
Ко	мментарии, примечания	,						
Г								
Г	Проверил:				Механики Р.Я.			
Г	Клиент ознакомлен::							
Г		В	нутренний осмот	p				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			Х				
2	Звуковой сигнал			Х				
3	Проверка работы ЦЗ			Х				
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			Х				
6	Внутреннее освещение			Х				
9	Работа привода рег. рулевой колонки			Х				
11	Проверка стеклоподъемников		х		Не корректная работа клавиш стеклоподъемников			
12	Проверка наружных зеркал			Х				
16	Состояние напольных ковров			Х				
17	Состояние панели приборов			Х				
18	Состояние обивки потолка			Х				
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			Х				
21	Проверка стояноч. тормоза			Х				
22	Аудиосистема (мультируль)			Х				
24	Обогрев заднего стекла			Х				
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			Х				
27	Состояние обивки багажного отделения			Х				
28	инструмент		Х		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат			
29	ГЛОНАСС			Х				
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			Х				
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			Х				
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			Х				
33	сиденье			Х				
34	дверь			Х				
35	дверь			Х				
36	дверь			Х				
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			Х				

38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X					
39	Состояние накладок педалей			Х					
-	Состояние рулевого колеса		X		Потертости				
-	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик		Λ		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
41	шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			Х					
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X					
43	Состояние рукоятки КПП			Х					
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			Х					
45	Запуск двигателя			Х					
-	мментарии, примечания								
	Проверил:				Механики Р.Я.				
Г	Клиент ознакомлен::								
	Проверка под капотом								
2	Состояние приводных ремней и роликов			Х					
3	Состояние топливной системы/подтекание			Х					
4	Свечи зажигания			Х					
5	Катушки зажигания			Х					
6	Состояние подушек ДВС			Х					
7	Состояние подушек КПП			Х					
8	Состояние АКБ			Х					
12	Проверка генератора			Х					
-	Проверка стартера			Х					
$\vdash$	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		Х		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание вакуумного насоса.				
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			Х					
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			Х					
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			Х					
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			х					
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			×					
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			x					
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			х					
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			х					
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			×					
25	Ремень/цепь ГРШшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			Х					
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			Х					
Ког	мментарии, примечания								
	Проверил: Механики Р.Я.								
	Клиент ознакомлен::								
	Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек								
1	Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС)			х					
2	Вин номер (читается, соответсвует ПТС)			X					
3	Дублирующие таблички, на стойке, под			Х					
_	капотом (их наличие, соответствие ПТС)			^					

[Ко	Комментарии, примечания								
	Проверил:	Механики Р.Я.							
	Клиент ознакомлен::								
	Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)								
	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG								
1	- считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X					
	Работа ABS и ESP - считывание кодов с			V					
2	расшифровкой			X					
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			Х					
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X					
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X					
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			Х					
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			Х					
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение			X					
	газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)								
10	Работа МКПП / Робототизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X					
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			Х					
Ко	мментарии, примечания	J		ı					
	Проверил:				Механики Р.Я.				
	Клиент ознакомлен::								
	Автомобиль на п	одъёмнике/А	втомобиль подня	т наполовин	у/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники			Х					
2	Колодки тормозные передние			Х					
3	Диски тормозные			Х					
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			×					
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X					
Ко	мментарии, примечания		•	'	-				
	Проверил:				Механики Р.Я.				
	Клиент ознакомлен::								
L	Автомобиль на	подъёмнике/	<b>Автомобиль подн</b>	нят наполови	ну/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники			Х					
2	Колодки тормозные задние		Х		Остаток тормозной накладки 4мм или больше				
3	Диски тормозные/барабаны			Х					
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X					
5	Проверка стояночного тормоза			Х					
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X					
Ко	мментарии, примечания								
Ĺ									
L	Проверил: Механики Р.Я.								
L	Клиент ознакомлен::								
ļ.	Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля								
1	Радиатор кондиционера		X		Выпали соты.				
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X					
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание								
4 Ko	Шины/колесные диски			X					
100	Комментарии, примечания								
$\vdash$	Проверил: Механики Р.Я.								

	Клиент ознакомлен::				
	Автомобиль на	подъёмнике//	<b>Автомобиль подн</b>	нят целиком/	Передняя часть
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			Х	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			Х	
3	Рулевые тяги/наконечники			Х	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			Х	
5	Коробка переключения передач			Х	
6	Тормозные шланги, трубки			Х	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			Х	
8	Наличие защиты картера			Х	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			Х	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			Х	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			Х	
Ког	мментарии, примечания				
	Проверил:				Механики Р.Я.
	Клиент ознакомлен::				
	Автомобиль н	а подъёмнике	/Автомобиль под	цнят целиком	и/Задняя часть
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг, Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			Х	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			Х	
5	Выхлопная система (глушитель)			Х	
Ког	мментарии, примечания				
	Проверил:				Механики Р.Я.
	Проверил: Клиент ознакомлен::				Механики Р.Я.
	Клиент ознакомлен::	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	пиком/Прове	Механики Р.Я. рка последствий ДТП
2	Клиент ознакомлен:: <b>Автомобиль на подъ</b> Проверка лонжеронов передних	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	пиком/Прове	
_	Клиент ознакомлен:: <b>Автомобиль на подъ</b>	ёмнике/Автом	обиль поднят це.		
	Клиент ознакомлен:: <b>Автомобиль на подъ</b> Проверка лонжеронов передних	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X	
3	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X	
3 4 5 6	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X X X	
3 4 5	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X X X	
3 4 5 6 7	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъ Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова Проверка задней панели кузова	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X X X X	
3 4 5 6 7	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова Проверка задней панели кузова Проверка днища кузова	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X X X X	рка последствий ДТП
3 4 5 6 7	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова Проверка задней панели кузова Проверка днища кузова	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	X X X X	
3 4 5 6 7	Клиент ознакомлен::  Автомобиль на подъй Проверка лонжеронов передних Проверка порогов на предмет сварки, замены Проверка передней панели кузова Проверка задней панели кузова Проверка днища кузова мментарии, примечания	ёмнике/Автом	обиль поднят це	X X X X	рка последствий ДТП

# Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

	Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу Асланян Т.А Подпись:	Лучак АН. Подпись:	Телефон:	Дата: