

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

ПТС оригинал - оригинал • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – Кондиционер, подогрев всех сидений. Окрас – БЕЗ ОКРАСА.

Повреждения – Вмятина на крыше, царапины и сколы на бамперах, сколы и небольшая вмятина на крышке багажника

Диагностика:

1.Горит чек а панели приборов.2.Запотевание заднего левого наружного фонаря.3.Не горит левый стоп сигнал.4.Постороний стук в двигателе, требуется дополнительная диагностика с разбором и дефективной.5.Следы масла на клапанной крышке.6.Отсутствует сервисная крышка передней левой фары.7.Вмятина на крыше над лобовым стеклом.8.Повреждение правого порога.9.Люфт рулевой рейки.10.Сломан пластиковый пыльник под передним бампером.11.Течь прокладки поддона картера ДВС.12.Течь прокладки передней крышки привода ГРМ.13.Следы масла на стыке ДВС и КПП.14.Раслаивание сайлентблоков задних продольных рычагов.15.Растрескивание сайлентблоков задних поперечных рычагов.16.Следы не качественного ремонта ДВС, течь масла.17.Течь прокладки клапанной крышки.18.Износ ограничителя водительской двери.19. Коды неисправностей в приложении (ОШИБКА ПО ЛЯМБДЕ)

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Нет |