

Описание

Комплектация: Максимальная комплектация, кожаный салон, камера 360, датчики давления в шинах, 2х зонный климат контроль, память передних сидений, подогрев передних сидений, круиз контроль, навигация, перед машины в бронепленке и др.

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 2

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: Без окрасов

Повреждения: трещина и скол на лобовом стекле

Диагностика

1, низкий уровень ОЖ 2, люфт переднего правого ступичного подшипника 4, износ ПТД 50% 5, износ ЗТД 30% посторонний шум в двс при работе на холостом ходу (требуется углубленная диагностика)