

**Примечание:**

Окрас – а/м в двойном окрасе 250-300 мкр, ЗПД (верз двери 300 мкр, низ до 900 мкр) Повреждения – вмятинка на крыше около лобаша, мелкие потертости по кузову, затертый руль, возможно корректировался пробег (в 2017 году заезжал в рольф на замену лобаша с пробегом 152700 км, но в 2018 году была замена двигателя по гарантии, з/н вместе с сервисной книжкой в )

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Замена приводного ремня.  
Чистка инжекторов.  
Замена сайлентблока заднего редуктора.  
Замена левого сальника заднего редуктора.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет