


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

10.07.2024

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2017	Пробег	146868 км
ВИН	Z6F6XXEEC6HC39673	Цвет	Серый
Двигатель	1499 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	03.06.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Блокировка задних дверей
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Система контроля давления в шинах
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Bluetooth
- 40 Подогрев передних сидений
- 41 Передний центральный подлокотник
- 42 Обогрев рулевого колеса
- 43 Мультируль
- 44 Регулировка передних по высоте
- 45 Турбированный двигатель
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Отделка кожей рычага КПП
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Велюровый салон
- 52 Индикатор внешней температуры
- 53 Датчик света
- 54 Датчик дождя
- 55 Затемненное зеркало заднего вида
- 56 Защита картера двигателя
- 57 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Нештатные лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	Нештатные лампы
4	Парктроник передний		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
8	Парктроник задний		X	
9	Камера заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние	X		Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний		X	
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1	Звуковой сигнал		X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
3	Проверка работы ЦЗ		X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
23	Обогрев ветрового стекла		X	
24	Обогрев заднего стекла		X	
25	Обогрев рулевого колеса	X		Не работает подогрев рулевого колеса; Не работает подогрев рулевого колеса
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	
40	Состояние рулевого колеса		X	Потертости; Потертости
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
44	Состояние рукоятки КПП		X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	
46	Запуск двигателя		X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП	X		Расстрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ		X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X		Течет масло с направляющих клапанов. Потертости-царапины средней глубины
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель		X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	Запотевание помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	Небольшие пинки при переключении передач на месте, рекомендуется замена масла в КПП с последующей диагностикой
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Количество сохранённых ключей		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	Распечатка результатов обязательна; Распечатка результатов обязательна
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	
Комментарии, примечания				

Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Передние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные передние			X
3	Диски тормозные		X	Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Сливная пробка поддона ДВС закручена на герметике
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Отслоились сайлентблоков нижних поперечных передних рычагов. Отслаиваются сайлентблоки продольных рычагов. Небольшой стук рулевой рейки
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания	
Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Петренко С.А. Подпись:	Кочетков В.А. Подпись:	Телефон:	Дата: