


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

31.08.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Skoda | Модель | Rapid |
| Год | 01/01/2017 | Пробег | 149582 км |
| ВИН | XV8AG4NH1JK107459 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Лифтбек | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | 904400 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Штатная аудиоподготовка
- 9 Центральный замок
- 10 Подушка безопасности пассажира
- 11 Подушка безопасности водителя
- 12 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|--|--|----------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Семенов В.В. Подпись: | | Подпись: | | Телефон: | Дата: |